

Instruktioner till våra transportörer om

Säkerhetsrutiner

för lastning och lossning på Moelven
Industriers företag.

Hjälm

Som ett minimikrav ska hjälm med hakrem användas i lastnings- och lossningszoner.

Skyddsglasögon

Skyddsglasögon ska användas inom bolagets hela område. Med undantag för kontorslokaler, i stängda truckar/hjullastare.

Varselkläder

Det finns krav på användning av varselkläder som är godkända enligt EN ISO 20471, som lägst klass 2, vid all aktivitet utomhus.

Skyddsskor

Skyddsskor ska användas inom bolagets hela område.



För att säkerställa säkerheten vid lastning och lossning gäller följande säkerhetsrutiner:

- Det är obligatoriskt att använda varselkläder, skyddsglasögon, hjälm med hakrem och skyddsskor på hela industriområdet
- Se upp för truckar och andra fordon. Föraren måste vara synlig för truckföraren och ha ögonkontakt ("hälsningsplikt").
- Föraren ska få en lastnings- eller lossningsplats anvisad av expeditionen eller av truckföraren. Det är inte tillåtet med passagerare i lastbil inne på Moelvans område. Medhjälpare eller förare under utbildning (över 16 år) är tillåtet.
- Före lossning ska lasten alltid kontrolleras för eventuella förskjutningar innan lastremmarna lossas, och vid behov ska lasten säkras med hjälp av en truck innan lastremmarna lossas.
- Hantering av laststroppar ska endast ske när trucken står stilla eller befinner sig på säkert avstånd. Säkring av last i höjden (över 2 meter) bör undvikas så långt det låter sig göras. Vid höghöjdsarbete ska åtgärder vidtas för att minimera risken maximalt.
- Det är strängt förbjudet att uppehålla sig bredvid lasten eller under lasten vid lastning/lossning.
- Lasten ska vara ordentligt säkrad innan den lämnar lastutrymmet.
- När en förare på begäran lastar träflis eller andra produkter själv ska föraren ha godkänt truck-/maskinförartyg.
- Truck-/hullastföraren har rätt att kräva att lastningen/lossningen avbryts vid avvikelser från dessa krav

